

ネットワーク製品総合カタログ 正誤表

2024 年 12 月発行のネットワーク製品総合カタログ(NCCB60--SA-JP)に、記載内容の誤りおよび内容の更新がございます。下記に訂正し、お詫び申し上げます。

2025 年 4 月 1 日現在

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
	108	FiberRunner TM チャンネルベース	以下の製品の製造は終了します FR4X4YL 6 FR6X4YL 6 FR12X4YL 6	代替品はこちらです FR4X4YL 6 <u>10</u> FR6X4YL 6 <u>10</u> FR12X4YL 6 <u>10</u>
	108	FiberRunner TM チャンネルカバー	以下の製品の製造は終了します FRHC4YL 6 FRHC6YL 6 FRHC12YL 6	代替品はこちらです FRHC4YL 6 <u>10</u> FRHC6YL 6 <u>10</u> FRHC12YL 6 <u>10</u>

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
jpn-toiawase@panduit.com